

Trouvaille faits sur la 2CV en NOVEMBRE - 2018

Peinture

- remise en conformité de la peinture des Roues soit blanc Meije
- remise en peinture de la barre portant les projecteurs
- retouches diverses (cosmétique)
- Pas de corrosion sur le véhicule.

Moteur

- Vidange du Moteur → Huile 15W40
- de la Boite de Vitesse → Huile 80W90
- du circuit de frein → LHM

Mécanique générale

- Changement - Pneus de la Roue de secours
- Bobine d'allumage
 - filtre à essence + Durite d'alimentation
 - 4 amortisseurs
 - calandane maintien du pot d'échappement
 - courroie altermoteur
 - radiateur d'huile
 - Joint spi Villbrequin
 - joint papier du carburateur
 - panneau de porte intérieure AR Droit.

Remise en état

- Insouciant de tablier avant conducteur et Passager
- refinition insouciant de tablier au dessus des pieds conducteur et passager